




So sah der Originalzustand  
in meinem Baujahr 1955 aus



Armlehnen und Sitze ohne Bezug

Pappe

aufgeklebte Schaumpolsterung



Einsteck-/Befestigungsblech  
der Armlehne - unten.

Pappe unten verrottet.  
(gab es neu)  
Holz war ok.